


惠州市生态环境局龙门分局现场检查笔录

检查时间	2020 年 1 月 6 日 16 时 55 分 至 18 时 00 分					
检查地点	惠州塔牌水泥有限公司					
检查人员及 执法证号	成朝阳 L058197	钟一恒 L120099	记录人及 执法证号	钟一恒 L120099	工作 单位	惠州市生态环 境局龙门分局
当事人	惠州塔牌水泥有限公司					
详细地址	平陵镇长塘水库边				邮编	----
法定代表人	李崇辉	电话	——	身份证号码	——	
现场负责人	杨广华	电话	13750500505	身份证 号 码	441427197605100837	
工作单位	惠州塔牌水泥有限公司				职务	安环部主任
其他参加人员姓名及工作单位						
执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。 负责人确认签字： <u>10114</u>						
现场 检 查 记 录	现场检查情况如下： 一、检查时该公司 1、2 号两条生产线在生产； 二、该公司废气处理设施正在运行，烟囱有处理后的烟气排放； 三、现场检查时该公司在线监控设备正在运行，中控室在线监控数据显示： 1 号线二氧化硫：13.35mg/m3，氮氧化物：315.29mg/m3，烟尘：3.53mg/m3， 氧含量 6.68%；2 号线二氧化硫：2.95mg/m3，氮氧化物：258.3mg/m3，烟尘： 7.61mg/m3，氧含量 7.92%；该公司脱硝系统正在运行，1 号线氨水流量 153,2L 号线 259L； 四、厂区道路喷淋设施有开启；现场已制作相片记录。 告知:1、你公司须全面落实安全生产工作，继续加强各项环保设施的管理 和维护，加大“打黑除恶”宣传力度，如发现环保领域有相关涉黑涉恶线索立 即向我局和县扫黑办报告；2、你公司在春节期间须安排专人进行值班，确保 各项治污设施正常运行，如遇突发环境事件须立即向我局和当地镇政府报告。					
	法定代表人或现场负责人对笔录的审阅			检查人员签名： <u>成朝阳</u>		
	确认意见： <u>钟一恒</u>			记录人签名： <u>钟一恒</u>		
	签名（盖章）： <u>10114</u>			其他参加人员签名： _____		
2020 年 1 月 6 日			2020 年 1 月 6 日			

# 惠州市生态环境局龙门分局现场检查笔录


检查时间	2020 年 3 月 10 日 9 时 50 分 至 10 时 40 分					
检查地点	惠州塔牌水泥有限公司					
检查人员及 执法证号	钟一恒 L290894	成朝阳 L058197	记录人及 执法证号	成朝阳 L058197	工作 单位	惠州市生态环 境局龙门分局
当事人	惠州塔牌水泥有限公司					
详细地址	龙门县平陵镇长塘水库边				邮编	----
法定代表人	李崇辉	电话	----	身份证号码	----	
现场负责人	杨广华	电话	13750500505	身份证号码	441427197605100837	
工作单位	惠州塔牌水泥有限公司				职务	安环部主任
其他参加人员姓名及工作单位		----				
执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。						
负责人确认签字： <u>杨广华</u>						
现场检查记录	1、该公司 1、2 号生产线正在生产中； 2、该公司的废气处理设施、脱硝设施正在运行，烟囱废气排放目测无异常； 3、该公司废气在线自动监控设备正在运行，监控数据中 1 号线二氧化硫：66.94mg/m3，氮氧化物：282.42mg/m3，烟尘：3.41mg/m3，氧含量：7.07%，氨水流量：300L/H，废气排放量：43.59 万立方米/小时；2 号线二氧化硫：75.80mg/m3，氮氧化物：273.12mg/m3，烟尘：9.54mg/m3，氧含量：8.47%，氨水流量：360L/H，废气排放量：42.36 万立方米/小时； 4、现场已制作相片记录。 告知：你公司须全面落实环境安全生产工作，继续加强各项环保设施的运行和维护，加大“打黑除恶”宣传力度，茹发现环保领域有相关涉黑涉恶线索，立即向我局和县扫黑办报告。					
	法定代表人或现场负责人对笔录的审阅 确认意见： <u>杨广华</u> 签名（盖章）： <u>杨广华</u>  2020 年 3 月 10 日			检查人员签名： <u>钟一恒</u> <u>成朝阳</u> 记录人签名： <u>成朝阳</u> 其他参加人员签名： _____ 2020 年 3 月 10 日		



# 惠州市生态环境局龙门分局现场检查笔录


检查时间	2020 年 4 月 20 日 11 时 15 分 至 12 时 00 分					
检查地点	惠州塔牌水泥有限公司					
检查人员及 执法证号	钟一恒 L290894	成朝阳 L058197	记录人及 执法证号	成朝阳 L058197	工作 单位	惠州市生态环 境局龙门分局
当事人	惠州塔牌水泥有限公司					
详细地址	龙门县平陵镇长塘水库边				邮编	-----
法定代表人	李崇辉	电话	-----	身份证号码	-----	
现场负责人	杨广华	电话	13750500505	身份证号码	441427197605100837	
工作单位	惠州塔牌水泥有限公司				职务	安环部主任
其他参加人员姓名及工作单位	-----					
执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。						
负责人确认签字： <u>杨广华</u>						
现场检查记录	<p>1、该公司 1、2 号生产线正在生产中；</p> <p>2、该公司的废气处理设施、脱硝设施正在运行，烟囱废气排放目测无异常；</p> <p>3、该公司废气在线自动监控设备正在运行，监控数据中 1 号线二氧化硫：47.50mg/m3，氮氧化物：284.82mg/m3，烟尘：11.22mg/m3，氧含量：6.69%，氨水流量：240L/H，废气排放量：42.79 万立方米/小时；2 号线二氧化硫：79.20mg/m3，氮氧化物：251.99mg/m3，烟尘：12.84mg/m3，氧含量：7.52%，氨水流量：260L/H，废气排放量：39.26 万立方米/小时；</p> <p>4、现场已制作相片记录。</p> <p>告知：你公司须全面落实环境安全生产工作，继续加强各项环保设施的运行和维护，加大“打黑除恶”宣传力度，茹发现环保领域有相关涉黑涉恶线索，立即向我局和县扫黑办报告。</p>					
法定代表人或现场负责人对笔录的审阅			检查人员签名： <u>钟一恒</u>			
确认意见： <u>杨广华</u>			记录人签名： <u>成朝阳</u>			
签名（盖章）： <u>杨广华</u>			其他参加人员签名： _____			
2020 年 4 月 20 日			2020 年 4 月 20 日			

惠州市生态环境局龙门分局现场检查笔录

检查时间	2020 年 5 月 13 日 10 时 00 分 至 10 时 50 分					
检查地点	惠州塔牌水泥有限公司					
检查人员及 执法证号	钟一恒 L290894	成朝阳 L058197	记录人及 执法证号	成朝阳 L058197	工作 单位	惠州市生态环 境局龙门分局
当事人	惠州塔牌水泥有限公司					
详细地址	龙门县平陵镇长塘水库边				邮编	----
法定代表人	李崇辉	电话	----	身份证号码	----	
现场负责人	杨广华	电话	13750500505	身份证号码	441427197605100837	
工作单位	惠州塔牌水泥有限公司				职务	安环部主任
其他参加人员姓名及工作单位	----					
执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。						
负责人确认签字： <u>杨广华</u>						
现场检查记录	<p>1、该公司 1、2 号生产线正在生产中；</p> <p>2、该公司的废气处理设施、脱硝设施正在运行，烟囱废气排放目测无异常；</p> <p>3、该公司废气在线自动监控设备正在运行，监控数据中 1 号线二氧化硫：40.57mg/m3，氮氧化物：286.40mg/m3，烟尘：8.25mg/m3，氧含量：7.78%，氨水流量：280L/H，废气排放量：28.30 万立方米/小时；2 号线二氧化硫：19.85mg/m3，氮氧化物：257.12mg/m3，烟尘：6.01mg/m3，氧含量：7.13%，氨水流量：220L/H，废气排放量：43.74 万立方米/小时；</p> <p>4、现场已制作相片记录。</p> <p>告知：你公司须全面落实环境安全生产工作，继续加强各项环保设施的运行和维护，加大“打黑除恶”宣传力度，茹发现环保领域有相关涉黑涉恶线索，立即向我局和县扫黑办报告。</p>					
法定代表人或现场负责人对笔录的审阅 确认意见： <u>杨广华</u>			检查人员签名： <u>钟一恒</u> <u>成朝阳</u>			
签名（盖章）： <u>杨广华</u> 			记录人签名： <u>成朝阳</u>			
2020 年 5 月 13 日			其他参加人员签名： _____ 2020 年 5 月 13 日			



# 惠州市生态环境局龙门分局现场检查笔录

检查时间	2020 年 6 月 11 日 10 时 20 分 至 11 时 00 分					
检查地点	惠州塔牌水泥有限公司					
检查人员及 执法证号	钟一恒 L290894	成朝阳 L058197	记录人及 执法证号	成朝阳 L058197	工作 单位	惠州市生态环 境局龙门分局
当事人	惠州塔牌水泥有限公司					
详细地址	龙门县平陵镇长塘水库边				邮编	----
法定代表人	李崇辉	电话	----	身份证号码	----	
现场负责人	杨广华	电话	13750500505	身份证号码	441427197605100837	
工作单位	惠州塔牌水泥有限公司				职务	安环部主任
其他参加人员姓名及工作单位	----					
执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。						
负责人确认签字： <u>杨广华</u>						
现场检查记录	1、该公司 1、2 号生产线正在生产中； 2、该公司的废气处理设施、脱硝设施正在运行，烟囱废气排放目测无异常； 3、该公司废气在线自动监控设备正在运行，监控数据中 1 号线二氧化硫：91.67mg/m3，氮氧化物：278.33mg/m3，烟尘：2.17mg/m3，氧含量：7.20%，氨水流量：300L/H，废气排放量：31.58 万立方米/小时；2 号线二氧化硫：82.66mg/m3，氮氧化物：213.36mg/m3，烟尘：12.81mg/m3，氧含量：6.37%，氨水流量：60L/H，废气排放量：41.61 万立方米/小时； 4、现场已制作相片记录。 告知：你公司须全面落实环境安全生产工作，继续加强各项环保设施的运行和维护，加大“打黑除恶”宣传力度，茹发现环保领域有相关涉黑涉恶线索，立即向我局和县扫黑办报告。					
	法定代表人或现场负责人对笔录的审阅 确认意见： <u>钟一恒</u> 签名（盖章）： <u>钟一恒</u> 			检查人员签名： <u>杨广华</u> <u>成朝阳</u> 记录人签名： <u>成朝阳</u> 其他参加人员签名： _____  2020 年 6 月 11 日		