

梅州市生态环境局蕉岭分局现场检查笔录

检查时间	2020年4月23日10时15分至11时35分				
检查地点	蕉岭县文福镇白湖村				
检查人员	陈志青	执法证号	M184220	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
检查人员	罗海滨	执法证号	M277308	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
当事人	广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司				
详细地址	蕉岭县文福镇白湖村				邮编 514100
法定代表人	钟华胜	电话	13502542963	统一社会信用代码	91441400315058928H
现场负责人	谢训东	电话	13824558788	身份证号码	441427197410111114
工作单位	广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司			职务	安环办主任
其他参加人员姓名及工作单位	赖惠琴 M280379 梅州市生态环境局蕉岭分局				

执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。
负责人确认签字：谢训东

现场检查记录	<p>我局工作人员于2020年4月23日到广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司现场检查。检查情况综述如下：</p> <p>1、该公司主要从事水泥的生产及销售。企业管理人员现场提供了工商营业执照（统一社会信用代码 91441400315058928H）；环评审批：粤环审[2015]607号；排污许可证编号：91441400315058928H001P（有效期至2020年11月2日）。该公司10000t/d新型干法熟料水泥生产线及配套新20MW纯低温余热发电系统，配套安装有布袋除尘设施、脱硝设施、废气在线监控系统、污水处理系统，原材料堆场及输送带采取封闭式设施。</p> <p>2、现场检查时，该公司10000t/d新型干法熟料水泥生产线及配套新20MW纯低温余热发电系统正在生产，脱硝设施、在线监控系统、污水处理系统正在运行，废水循环使用未发现外排现象。窑尾在线监控系统显示：11:10分烟尘：3.0；二氧化硫：3.7；氮氧化物：188。</p> <p>现场检查未发现该公司有违法排污行为。</p> <p>我局工作人员根据现场检查情况要求该企业：1、依法依规生产，做好各类环保设施日常维护，确保设施正常运行；2、加强在线监控系统的监测、管理及污染物自行监测工作；3、完善环保设施运行台账，加强厂区路面洒水频次及危废、固体废物管理等工作；4、落实企业安全生产主体责任，做好汛期期间环境安全、消防、应急值守及隐患排查等工作。</p>
	<p>法定代表人或现场负责人对笔录的审阅确认意见：</p> <p>检查人员签名：罗海滨 (M277308)</p> <p>记录人签名：陈志青 (M184220)</p> <p>其他参加人员签名：赖惠琴 (M280379)</p> <p>2020年4月23日</p>

法定代表人或现场负责人对笔录的审阅确认意见：

检查人员签名：罗海滨 (M277308)

记录人签名：陈志青 (M184220)

其他参加人员签名：赖惠琴 (M280379)

签名（盖章）：谢训东
安全环保办公室
441427008424

2020年4月23日