

# 梅州市生态环境局蕉岭分局现场检查笔录

检查时间	2020年4月16日15时02分至15时46分				
检查地点	梅州金塔水泥有限公司				
检查人员	曾超武	执法证号	M279661	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
检查人员	徐文	执法证号	M184189	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
当事人	梅州金塔水泥有限公司				
详细地址	蕉岭县华侨农场			邮编	514100
法定代表人	刘东龙	电话	13502541372	统一社会信用代码	91441400617921897U
现场负责人	刘春芳	电话	13825993829	身份证号码	441427196502251312
工作单位	梅州金塔水泥有限公司			职务	安环办主任
其他参加人员姓名及工作单位	钟文凯、刘志文 梅州市生态环境局蕉岭分局				

执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。  
负责人确认签字：曾超武

## 现场检查记录

我局执法人员于2020年4月16日到梅州金塔水泥有限公司现场检查，该企业主要从事水泥的生产及销售，已办理工商营业执照及排污许可证，水泥生产线项目配套安装有布袋收尘设施、脱硝设施及窑头、窑尾在线监控系统，生产规模为日产2500吨水泥熟料。现场检查情况综述如下：

1、现场检查时，该企业未生产。据该公司管理人员介绍：公司于13日开始停窑大修，并进行低氮脱硝技改工作，预计将于5月3日恢复生产，技改成功后氨水使用量将比原使用量减少60%以上。

2、企业现场提供了：环评审批：梅市环建函〔2004〕127号、环评验收：梅市环建函〔2005〕108号、环境应急预案已于2019年6月4日取得市局备案；排污许可证编号：91441400617921897U001P，有效期至2020年12月31日。

本次现场检查未发现企业有违法排污行为。

我局执法人员要求企业：1、复产后依法依规生产；2、加强日常环保设施管理，确保环保设施正常使用，各污染指标达标排放，在线数据正常，传输稳定，对厂区路面定期洒水，减少二次扬尘；3、做好重点污染源等信息平台及环境应急管理工作、做好氨水安全管理工作；4、落实企业主体责任，做好消防安全、生产安全、汛期安全及环保安全管理工作，确保不出环境及安全生产事故。

法定代表人或现场负责人对笔录的  
审阅确认意见：曾超武  
签名（盖章）：曾超武

检查人员签名：曾超武

记录人签名：刘志文

其他参加人员签名：钟文凯

2020年4月16日

2020年4月16日



# 梅州市生态环境局蕉岭分局现场检查笔录

检查时间	2020年5月18日16时03分至17时10分				
检查地点	梅州金塔水泥有限公司				
检查人员	曾超武	执法证号	M279661	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
检查人员	徐文	执法证号	M184189	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
当事人	梅州金塔水泥有限公司				
详细地址	蕉岭县华侨农场			邮编	514100
法定代表人	刘东龙	电话	13502541372	统一社会信用代码	91441400617921897U
现场负责人	刘春芳	电话	13825993829	身份证号码	441427196502251312
工作单位	梅州金塔水泥有限公司			职务	安环办主任
其他参加人员姓名及工作单位	钟文凯、刘志文 梅州市生态环境局蕉岭分局				

执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。  
负责人确认签字：曾超武、徐文

## 现场检查记录

我局执法人员于2020年5月18日到梅州金塔水泥有限公司现场检查，该企业主要从事水泥的生产及销售，已办理工商营业执照及排污许可证，水泥生产线项目配套安装有布袋收尘设施、脱硝设施及窑头、窑尾在线监控系统，生产规模为日产2500吨水泥熟料。现场检查情况综述如下：

1、现场检查时，该企业正在生产。布袋收尘、脱硝设施及窑头、窑尾在线监控系统正在运行，脱硝设施有运行台账；厂区路面有洒水情况，有效降低路面扬尘。在线数据正常传输（2020年5月18日16时42分：颗粒物：9.71mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫：0.89mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物：204.47mg/m<sup>3</sup>）。5月份至今使用氨水77.63吨。据企业管理人员介绍：采用低氨脱硝技术后，将较大减少氨水使用量。

2、企业现场提供了：环评审批：梅市环建函〔2004〕127号、环评验收：梅市环建函〔2005〕108号、环境应急预案已于2019年6月4日取得市局备案；排污许可证编号：91441400617921897U001P，有效期至2020年12月31日。

本次现场检查未发现企业有违法排污行为。

我局执法人员要求企业：1、依法依规生产；2、加强日常环保设施管理，确保环保设施正常使用，各污染指标达标排放，在线数据正常，传输稳定，对厂区路面定期洒水，减少二次扬尘；3、做好重点污染源等信息平台及环境应急管理工作、做好氨水安全管理工作；4、落实企业主体责任，做好消防安全、生产安全、汛期安全及环保安全管理工作，确保不出环境及安全生产事故。

法定代表人或现场负责人对笔录的  
审阅确认意见：曾超武、徐文  
签名（盖章）：曾超武、徐文

检查人员签名：徐文、曾超武

记录人签名：刘志文

其他参加人员签名：钟文凯

2020年5月18日

2020年5月18日



# 梅州市生态环境局蕉岭分局现场检查笔录

检查时间	2020年6月17日10时38分至11时23分				
检查地点	梅州金塔水泥有限公司				
检查人员	曾超武	执法证号	M279661	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
检查人员	徐文	执法证号	M184189	工作单位	梅州市生态环境局蕉岭分局
当事人	梅州金塔水泥有限公司				
详细地址	蕉岭县华侨农场			邮编	514100
法定代表人	刘东龙	电话	13502541372	统一社会信用代码	91441400617921897U
现场负责人	刘春芳	电话	13825993829	身份证号码	441427196502251312
工作单位	梅州金塔水泥有限公司			职务	安环办主任
其他参加人员姓名及工作单位	钟文凯、刘志文 梅州市生态环境局蕉岭分局				

执法人员出示执法证件、表明身份，并告知当事人申请回避权利和配合调查义务。  
负责人确认签字：刘春芳

现场检查记录

我局执法人员于2020年6月17日到梅州金塔水泥有限公司现场检查，该企业主要从事水泥的生产及销售，已办理工商营业执照及排污许可证，水泥生产线项目配套安装有布袋收尘设施、脱硝设施及窑头、窑尾在线监控系统，生产规模为日产2500吨水泥熟料。现场检查情况综述如下：

1、现场检查时，该企业正在生产。布袋收尘、脱硝设施及窑头、窑尾在线监控系统正在运行，脱硝设施有运行台账；厂区路面有洒水情况，有效降低路面扬尘。在线数据正常传输（2020年6月17日10时50分：颗粒物：8.15mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫：1.56mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物：181.25mg/m<sup>3</sup>）。6月份至今使用氨水64.1吨。

2、企业现场提供了：环评审批：梅市环建函〔2004〕127号、环评验收：梅市环建函〔2005〕108号、环境应急预案已于2019年6月4日取得市局备案；排污许可证编号：91441400617921897U001P，有效期至2020年12月31日。

现场检查结论：现场检查未发现企业有违法排污行为。

我局执法人员要求企业：1、依法依规生产；2、加强日常环保设施管理，确保环保设施正常使用，各污染指标达标排放，在线数据正常，传输稳定，对厂区路面定期洒水，减少二次扬尘；3、做好重点污染源等信息平台及环境应急管理工作、做好氨水安全管理工作；4、落实企业主体责任，做好消防安全、生产安全、汛期安全及环保安全管理工作，确保不出环境及安全生产事故。

法定代表人或现场负责人对笔录的  
审阅确认意见：刘春芳  
签名（盖章）：刘春芳

检查人员签名：曾超武 徐文  
记录人签名：刘志文  
其他参加人员签名：钟文凯

2020年6月17日

2020年6月17日